



Téliesítés – állagvédelem



A téli időszak megkezdődése előtt a vízvezetékek és a vízmérők fagy elleni védelméről a **Felhasználóknak** kell gondoskodniuk!

A nem megfelelő védelem miatt bekövetkezett vízmérő elfagyás, meghibásodás, a vízmérő hitelesítése, és az elfolyt víz költsége a **Felhasználót** terheli.

Szeretnénk felhívni a Felhasználók figyelmét, hogy a fagykárak kellő odafigyeléssel megelőzhetők!



A vízmérők elfagyása leggyakrabban az üresen álló, használaton kívüli épületekben, illetve a zártkerti ingatlanoknál fordul elő. A hideg ellen nem védett vízhálózatban és a vízmérőkben jelentős anyagi károkat okozhat a fagy, ezért kell elvégezni a vízhálózat téliesítését.

Mi a teendő?

A legfontosabb, hogy a **télen nem használt ingatlanát a vízmérő aknát és a vízmérőt rendszeresen ellenőrizze!**

A télen nem használt ingatlanoknál:

- A használaton kívüli ingatlanoknál a vízmérő utáni főcsapot zárja el!
- Nyissa ki és hagyja nyitva az épületben, kertben található csapokat és fordítsa el a víztelenítő csapot és engedje le a házi vezetékhálózatból a vizet.
- A kerti csap víztelenítését télen minden esetben végezze el!
- A berendezési tárgyakból, bojleremből, szifonokból szintén engedje le a vizet!
- A padlóösszefolyókból, a WC-kagylóból is el kell távolítani, a bűzelzáróknál ki kell pumpálni a vizet, vagy felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékkal kell feltölteni.





Épületen belül és kívül:

Épületen belül elhelyezett vízmérők védelme érdekében ellenőrizze a helyiség nyílászáróinak (pinceablak) épségét, szigetelését és gondoskodjon a vízmérő, a csővezeték, és a szerelvények hőszigeteléséről, a helyiség szükség szerinti fűtéséről!

Az épületen kívül (vízmérőaknában) elhelyezett vízmérők védelme érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy az aknában nincs-e víz, illetve a vízmérő üvege nem repedt-e meg.

Ellenőrizze a vízmérőakna fedlapjának a megfelelő zárását, illeszkedését ellenőrizze, hogy ne legyenek hézagok. Szigetelje le az akna oldalfalát, mennyezetét, az aknafedlap alsó részét (nem nedvszívó szigeteléssel, pl. hungarocell), szükség szerint az aknát kívülről takarja le. Fokozott fagyveszély esetén szigetelje le a vízmérő órát, a szerelvényeket és a csővezetéseket.

A télen használt ingatlanoknál is kell a kerti csapokat vízteleníteni, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes odafigyelni.

Társasházak esetén a vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.

Ha meghibásodást tapasztal, vagy elfagyott a vízmérője hívja az ügyfélszolgálatunkat (93) 509-540 / 1-es mellék, illetve a műszaki hibabejelentőt (06 80 / 314 – 019)!